

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek.

Tory grupy postojowej „H” od nr : 605 do 619 są wyłączone z eksploatacji, wjazd na nie może odbyć się w obecności uprawnionych pracowników ISE Zawiercie z pionu automatyki i drogowego.

Tory grupy postojowej H od nr: 605 do 619 leżą na spadku w kierunku nastawni ŁC.

Prowadzenie ruchu w sytuacjach awaryjnych na blokadzie samoczynnej CBL2010.

- 1) Integralną częścią Regulaminu Technicznego są zatwierdzone przez uprawnione osoby:
 - Instrukcja obsługi blokady CBL2010.
 - Katalog symboli blokady CBL2010.
 - Podręcznik użytkownika blokady CBL2010.***
- 2) Wjazd i wstawianie pojazdów drogowo-kolejowych na tor z blokadą CBL2010 bez zgody dyżurnego ruchu jest zabroniony.***
- 3) Dyżurny ruchu może dać zgodę na wjazd lub wstawienie pojazdu drogowo-kolejowego po wykonaniu następujących czynności:
 - zamknąć tor dla ruchu pociągów
 - ustawić blokadę w stan neutralny (wg procedury opisanej w Instrukcji obsługi).
 - zastopować blokadę (na obydwóch posterunkach).***