

41. Przyjmowanie i wyprawianie pociągów z towarami niebezpiecznymi, towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR) i przesyłkami nadzwyczajnymi

Rodzaj towaru lub przesyłki	Nr torów		Nazwa stacji, do której należy przesać wagony	Których pracowników należy powiadomić	Miejsce zdeponowania pałatek geomem branowych	Dodatkowe środki ostrożności
	na które można przyjmować i wyprawiać pociągi	wyznaczone do awaryjnego odstawiania wagonów				
1	2	3	4	5	6	7
towary niebezpieczne	5, 2 - pociągi jadące bez zatrzymania, 1, 4 pociągi z postojem	12		- nastawniczego "CMr -1", - dróżnika przejazdowego km. 9.370 oraz jednostki ujęte w "uwagach"		
towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR)	5, 2 - pociągi jadące bez zatrzymania, 1, 4 pociągi z postojem	12		- nastawniczego "CMr -1", - dróżnika przejazdowego km. 9.370 oraz jednostki ujęte w "uwagach"		
Nadzwyczajna	5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12	12		- nastawniczego "CMr -1", - dróżnika przejazdowego km. 9.370 oraz jednostki ujęte w "uwagach"		

Uwaga: Kogo należy powiadomić w przypadku nieprawidłowości przy przewozie towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka, towarów niebezpiecznych, przesyłek nadzwyczajnych: komórkę SOK dyspozytora liniowego, dyspozytora zakładowego w Częstochowie.