

Działka 51. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Okręg nastawczy TGC-23, TGC, TGC-15

Posterunek TGC-23

Pracownicy zatrudnieni na nastawni TGC-23 (autobus służbowy zatrzymuje się obok budynku nastawni TGC-23. Nie wolno przechodzić pod taborem i po taborze ani bezpośrednio za taborem.

Posterunek TGC

Pracownicy zatrudnieni na TGC dojeżdżają autobusem służbowym do nastawni TGC-23 gdzie znajduje się przystanek autobusowy następnie drogą zakładową obok bazy udają się do przejścia w poziomie szyn które znajduje się obok nastawni TGC zwracając uwagę na manewrujący tabor. W przypadku zatrzymania autobusu przy TGD na nast. TGC należy przejść przejściem służbowym w poziomie szyn

1. Sposób porozumiewania się pracowników zatrudnionych na nastawni z pracownikami zatrudnionymi przy pracy na torach i rozjazdach odnośnie ruchu taboru
 - a. Radiotelefonem łączności utrzymania
 - b. Trąbka sygnałowa
 - c. Sposób porozumiewania się należy uzgodnić i zapisać w D 831 lub E 1758 w zależności od rodzaju wykonywanych prac.
2. Sposób porozumiewania się pracowników zatrudnionych na nastawni z pracownikami zatrudnionymi przy oględzinach i konserwacji rozjazdów
 - a. Radiotelefonem łączności utrzymania.
 - b. Trąbką sygnałową w przypadku wykonywania tych czynności w pobliżu posterunku zapewniającym słyszalność nadawanych sygnałów i widoczność osób pracujących
 - c. Pracownicy zatrudnieni przy pracach torowych i rozjazdach muszą być odnotowani w D-831 lub E-1758. W zapisie określić należy sposób ostrzegania pracowników przed nadjeżdżającym taborem, fakt dokonania sprawdzenia łączności (sprawności środka ostrzegania) oraz potwierdzenie (podpis) osoby ostrzegającej z adnotacją o przyjęciu zapisu do wiadomości i wyrażeniu zgody na pracę.
3. W przypadku braku łączności telefonii drogowej:
 - a. W przypadku konserwacji i oględzin rozjazdów w pobliżu posterunku zapewniającym słyszalność nadawanych sygnałów i widoczność osób wykonujących te czynności - ostrzegać trąbką sygnałową.
W innym przypadku obsada posterunku nastawczego powiadamia drużyny trakcyjne drogą radiową o konieczności podawania sygnału Baczność w celu ostrzegania osób wykonujących konserwację lub oględziny rozjazdów

Oględzin i konserwacji rozjazdów rejonie nastawni TGC, TGB 15 oraz rozjazdów nr 441, 581, 582 z rejonu nastawni TGB należy dokonywać w porze dziennej przez zwrotniczego z ISE. W przypadku braku zwrotniczego oględzin rozjazdów dokona pracownik pionu drogowego.

Jednocześnie :

- w rejonie TGC – przed przystąpieniem do oględzin i konserwacji zwrotniczy zgłosi zamiar przystąpienia do pracy dyżurnemu ruchu TGC. Zwrotniczy będzie ostrzegany za pomocą radiotelefonu przed jazdami manewrowymi i pociągowymi.
- w rejonie TGB 15 oraz w rejonie TGB (dot. rozjazdów nr 441, 581, 582) - zwrotniczy przed przystąpieniem do oględzin i konserwacji zgłosi dyżurnemu ruchu TGB"Ł" i dyżurnemu ruchu TGB"P" zamiar przystąpienia do pracy przez dokonanie zapisu z godziną zgłoszenia i nazwiskiem przyjmującego zgłoszenia ISEDR TGB"Ł" i ISEDR TGB"P" w D 831 na nastawni TGB 15 – w celu ostrzegania pracowników zatrudnionych przy oględzinach i konserwacji przez radiotelefony o każdorazowym wykonywaniu ruchów manewrowych i pociągowych. Po nawiązaniu łączności z ISEDR TGBŁ i ISEDR TGBP zwrotniczy przystępuje do pracy. Po zakończeniu pracy zwrotniczy przekazuje wynik oględzin i fakt zakończenia pracy ISEDR TGBŁ, ISEDR TGBP oraz odpisuje w D 831 nastawni TGB 15 wynik oględzin, godzinę zakończenia pracy oraz nazwisko przyjmującego zgłoszenie ISEDR TGBŁ i ISEDR TGBP. ISEDR TGC przyjmuje do wiadomości wynik oględzin, co potwierdza zapisem w D 831 nastawni TGB 15.
Konserwację rozjazdów przeprowadza zespół z ISE Tarnowskie Góry.

- b. pracownik wykonujący obchód powinien ustawić radiotelefon w tryb nasłuchu na kanale pociągowym. W razie braku wyposażenia w środki łączności obsada posterunku nastawczego powiadamia drużyny trakcyjne drogą radiową o konieczności podawania sygnału Baczność w celu ostrzegania osób wykonujących obchód.
- 4. Miejsce przechowywania materiałów łatwopalnych:
brak miejsca do przechowywania materiałów łatwopalnych.
- 5. Miejsce znajdowania się apteczki pierwszej pomocy: w pomieszczeniu dyżurnego ruchu TGC, TGC-23.