

Działka 6. Wykaz ograniczeń przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych, wynikających z niezachowania skrajni budowli

1. Wykaz ograniczeń przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych, wynikających z niezachowania skrajni budowli na przyległych szlakach

Nazwa szlaku	Nr toru	Nazwa obiektu, będącego przyczyną ograniczenia	Rodzaj i lokalizacja ograniczenia (od km do km)	Parametry obiektu	
				Odległość od osi toru [mm]	Wysokość od główki szyny [mm]
1	2	3	4	5	6
Tarnowskie Góry TGE - Kalety	2	poręczce mostu	Brak skrajni poziomej 47.170	2050	0 - 1200
Tarnowskie Góry TGE - Kalety	1 i 2	międzytorze	Brak skrajni poziomej 47.193 - 53.530	3930	

2. Wykaz ograniczeń przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych, wynikających z niezachowania skrajni budowli znajdujących się w granicach posterunku ruchu

Nazwa posterunku ruchu	Nr toru	Nazwa obiektu, będącego przyczyną ograniczenia	Rodzaj i lokalizacja ograniczenia (od km do km, od rozj. do rozj.)	Parametry obiektu	
				Odległość od osi toru [mm]	Wysokość od główki szyny [mm]
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-